

**PARAMETRY TERMISTORÓW
DO ĆWICZENIA C 11**

Rodzaj materiału	Kształt	Nr pomiaru próbki	Nr próbki (nacięcie)	m [K]	LN R ₀
PLEKSI	PROSTOPADŁOŚCIAN	1	Jedno	3348,4	-8.9236
		2	Dwa	3261,3	-8.6242
		3	Trzy	3199,0	-8.4006
		4	Cztery	3190,2	-8.3711
	WALEC	6	Jedno	3179,7	-8.3527
		7	Dwa	3175,4	-8.3375
		8	Trzy	3501,4	-9.5302
		9	Cztery	3125,6	-8.1387
TEFLON	PROSTOPADŁOŚCIAN	11	Jedno	3122,9	-8.1419
	WALEC	12	Jedno	3270,9	-8.6562
		13	Dwa	3272,1	-8.6527
		14	Trzy	3272,8	-8.6639
		21	Cztery	3325,9	-8.8333
TEKSTOLIT	PROSTOPADŁOŚCIAN	15	Jedno	3291,4	-8.7169
		16	Dwa	3279,4	-8.6613
		17	Trzy	3301,7	-8.7456
		18	Cztery	3661,8	-10.0566
	WALEC	19	Jedno	3330,4	-8.8660
		20	Dwa	3364,3	-8.9713
		22	Trzy	3370,9	-8.9989
		23	Cztery	3335,2	-8.8721